

Inventarnummer (neu)	Schutzempfehlung (neu)	Einstufung (neu)	Inventarnummer (bisher)	Schutzempfehlung (bisher)	Schutzobjekt gem. bestehender Schutzverordnung	Bemerkung
Ortsbild OB 01: Oberdorf / Fuchsgasse (Das ländlich-dörfliche Erbe Widnaus)						
1	schützenswert	lokal	12	schützenswert	Schutzobjekt	-
2	schützenswert	lokal	11	schützenswert	Schutzobjekt	-
3	schützenswert	lokal	10	schützenswert	Schutzobjekt	-
4	ohne Einstufung	-	6	schützenswert	Schutzobjekt	stark verändert; isoliert stehend
5	ohne Einstufung	-	3	schützenswert	Schutzobjekt	Entlassungsgesuch / Einsprache
6	ohne Einstufung	-	4	schützenswert	-	Veränderungen in der Umgebung; isoliert stehend
Ortsbilder OB 02: Dorfkern / Kirchgasse und OS 03: Friedhof / Rüteweg (Das öffentliche Herz Widnaus)						
7	schützenswert	kantonal	43	schützenswert	Schutzobjekt	-
8	schützenswert	kantonal	51	schützenswert	Schutzobjekt	Abdankungshalle und Friedhof zusammengefasst
9	ohne Einstufung	-	44	erhaltenswert	-	
10	schützenswert	lokal	45	schützenswert	Schutzobjekt	-
11	schützenswert	lokal	42	schützenswert	Schutzobjekt	-
12	schützenswert	lokal	41	schützenswert	Schutzobjekt	-
13	schützenswert	lokal	46	schützenswert	Schutzobjekt	-
14	erhaltenswert	-	48	schützenswert	Schutzobjekt	stark verändert
Ortsbild OB 04: Binnenkanal / Lindenstrasse (Labonté und die Stickereilokale)						
15	schützenswert	lokal	36	schützenswert	Schutzobjekt	-
16	schützenswert	lokal	38	schützenswert	Schutzobjekt	-
17	schützenswert	lokal	37	schützenswert	Schutzobjekt	-
18	schützenswert	lokal	39	schützenswert	Schutzobjekt	-
19	erhaltenswert	-	40	erhaltenswert	-	-
Ortsbild OB 05: Industriestrasse / Parkstrasse (VSKOSE - Widnau industrielles Erbe)						
20	schützenswert	lokal	55	schützenswert	Schutzobjekt	-
21	erhaltenswert	-	56	schützenswert	-	-
22	schützenswert	lokal	-	-	-	Quelle: ISOS-A-Objekt
23	schützenswert	kantonal	54A	schützenswert	Schutzobjekt	-
24	schützenswert	kantonal	54B	schützenswert	Schutzobjekt	-

Ortsbild OB 07: Grenzübergang / Wiesenrainbrücke (Grenzübergang, der Ort der historischen Erinnerungen (2. Weltkrieg))						
25	schützenswert	kantonal	60	schützenswert	Schutzobjekt	-
26	schützenswert	lokal	59	schützenswert	Schutzobjekt	-
27	erhaltenswert	-	58	schützenswert	Schutzobjekt	Veränderungen beim Gebäudezugang und in Umgebung
Ortsbild OB 08: Unterdorfstrasse Nord (Die ursprüngliche Landstrassenbebauung von Widnau)						
28	schützenswert	lokal	31	schützenswert	Schutzobjekt	-
29	erhaltenswert	-	32	erhaltenswert	-	-
30	schützenswert	lokal	29	schützenswert	Schutzobjekt	Bauprojekt / Entlassungsgesuch
Weitere Kulturobjekte ohne Zuordnung						
31	schützenswert	lokal	34A	schützenswert	Schutzobjekt	-
32	schützenswert	lokal	34B	schützenswert	Schutzobjekt	-
33	schützenswert	lokal	35	schützenswert	Schutzobjekt	-
34	ohne Einstufung	-	17	schützenswert	Schutzobjekt	stark verändert; isoliert stehend
35	schützenswert	kantonal	-	-	-	Quelle: Liste der potentiellen kantonalen Schutzobjekte
36	ohne Einstufung	-	-	-	-	Quelle: Bestandsaufnahme Nachkriegsarchitektur, Joshua Loher. Steht in Konflikt mit Entwicklungsabsichten.
Total	25 (schützenswert; davon 6 kant.)					
	5 (erhaltenswert)					
	6 (ohne Einstufung)					
	36 inventarisierte Objekte					

Statistik:

36 inventarisierte Objekte

25 schützenswerte Objekte inkl. 4 Anlagen, davon 3 Brücken (bisher 31 schützenswerte Objekte, davon 28 Schutzobjekte)





von den 25 schützenswerten Objekten sind 6 von kantonaler und 19 von lokaler Bedeutung

5 erhaltenswerte Objekte (bisher 10 erhaltenswerte Objekte)

6 Objekte ohne Einstufung

Objekt, welches neu kein Schutzobjekt mehr ist.

Nicht mehr im Inventar als Einzelobjekte enthalten:

Zustand aktuell	Inventarnummer (bisher)	Schutzempfehlung (bisher)	Schutzobjekt gem. bestehender	Bemerkung
-	14	schützenswert		Kunstobjekte im Altersheim; anderweitig sichern
	18	erhaltenswert	-	stark verändert; isoliert stehend
	23	erhaltenswert	-	stark verändert; Baugesuch
	24	erhaltenswert	-	stark verändert
	30	erhaltenswert	-	stark verändert
-	52	erhaltenswert	-	Bildstöcke
-	53	erhaltenswert	-	vereinzelter Fasadenschmuck verschiedener Gebäude
-	57	erhaltenswert	-	als schützenswertes Ortsbild OS 07 aufgenommen

Abgebrochene Objekte:

-	01	schützenswert	-	abgebrochen
-	02	schützenswert	-	abgebrochen
-	05	schützenswert	-	abgebrochen
-	07	schützenswert	-	abgebrochen
-	08	schützenswert	-	abgebrochen
-	09	schützenswert	-	abgebrochen
-	13	?	-	abgebrochen
-	15	schützenswert	-	abgebrochen
-	16	schützenswert	-	abgebrochen
-	19	schützenswert	-	abgebrochen
	20	schützenswert	-	abgebrochen
	21	schützenswert	-	abgebrochen
	22	erhaltenswert	-	abgebrochen
	25	schützenswert	-	abgebrochen
	26	schützenswert	-	abgebrochen
	27	schützenswert	-	abgebrochen
	28	schützenswert	-	abgebrochen
	33	erhaltenswert	-	abgebrochen
	47	erhaltenswert	-	abgebrochen
	49	erhaltenswert	-	Fassadenmalerei am Kindergarten
	50	schützenswert	-	abgebrochen